
Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

ULINE H-7030
SIT/STAND DESKTOP RISER

1-800-295-5510
uline.com




TOOL INCLUDED



Allen Wrench

PARTS



Desktop x 1




Keyboard Tray x 1



Cover x 2



Cable Tie x 4



M4 x 6 mm
Phillips Head Screw x 4


ASSEMBLY

1. Set desktop on large surface to prevent falling/tipping. Extend to full height by pushing up on the paddle on the right side. (See Figure 1)

NOTE: It is recommended that two people move the desktop.


CAUTION! Do not place hands near the support bars, as they change position during adjustment. Doing so may cause bodily harm.

Figure 1



2. Place covers onto the connecting arms. (See Figure 2)

Figure 2




ASSEMBLY CONTINUED

3. a. Loosely attach four M4 x 6 mm Phillips head screws. (See Figure 3)

   b. Hang keyboard-connecting plates onto the four screws located underneath desktop. Tighten screws using Allen wrench to fasten the keyboard tray.

NOTE: Before tightening screws, ensure hooks on keyboard-connecting plates are fully set into place around the screws.

Figure 3




4. Place devices onto desktop. Use supplied cable ties to fasten cables. (See Figure 4)

CAUTION! Do not place equipment on edges of desktop.

CAUTION! Leave enough cable length for height adjustment functions.

Figure 4



TROUBLESHOOTING


OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Keyboard rail detaches	If keyboard-connecting plates fall off with ball bearing slides still attached, remove connecting plates from slides by removing screws. Reattach slides by inserting them into front of ball bearing mechanism. Repeat Step 3 of assembly instructions to reattach keyboard tray.

If the troubleshooting section does not resolve your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE H-7030

ESTACIÓN PARA TRABAJAR DE PIE O SENTADO

800-295-5510
uline.mx




HERRAMIENTA INCLUIDA



Llave Allen

PARTES



1 Estación de Trabajo




1 Base para Teclado



2 Tapas



4 Cinchos



4 Tornillos de Cabeza de Cruz M4 x 6 mm


ENSAMBLE

1. Coloque la estación de trabajo sobre una superficie grande para evitar que se caiga o tambalee. Eleve a la altura máxima levantando la palanca del lado derecho. (Vea Diagrama 1)

NOTA: Se recomienda que se mueva la estación entre dos personas.


¡PRECAUCIÓN! No coloque las manos cerca de las barras de soporte, ya que cambian de posición durante el ajuste; el hacerlo podría causar daño físico.

Diagrama 1



2. Coloque las tapas en los brazos de conexión. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2




CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

3. a. Ajuste, sin apretar demasiado, los cuatro tornillos de cabeza de cruz M4 x 6 mm. (Vea Diagrama 3)

   b. Cuelgue las placas de conexión del teclado debajo de la estación de trabajo. Apriete los tornillos utilizando la llave Allen para ajustar la base del teclado.

NOTA: Antes de apretar los tornillos, asegúrese de que los ganchos de las placas de conexión del teclado estén colocadas por completo en su lugar alrededor de los tornillos.

Diagrama 3




4. Coloque los aparatos en la estación de trabajo. Use los cinchos incluidos para sujetar los cables. (Vea Diagrama 4)

¡PRECAUCIÓN! No coloque los aparatos en los extremos de la estación de trabajo.

¡PRECAUCIÓN! Deje los cables lo suficientemente largos para realizar las actividades de ajuste de altura.

Diagrama 4




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
El riel del teclado se separa	Si las placas de conexión del teclado se caen junto con los deslizadores de baleros, retire las placas de conexión de los deslizadores quitando los tornillos. Coloque de nuevo los deslizadores insertándolos al frente del mecanismo de los baleros. Repita el Paso 3 de las instrucciones de ensamble para colocar de nuevo la base para el teclado.

Si esta sección no resolvió su problema, comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

ULINE H-7030
ÉLÉVATEUR DE BUREAU – ASSIS/DEBOUT

1 800 295-5510
uline.ca




OUTIL INCLUS



Clé Allen

PIÈCES



Dessus de bureau relevable x 1




Plateau à clavier x 1



Couvercle x 2



Attache-câble x 4



Vis à tête cruciforme M4 x 6 mm x 4


MONTAGE

1. Installez le dessus sur une surface large afin d'éviter qu'il ne tombe ou ne bascule. Élevez-le à sa hauteur maximale en poussant sur la manette située sur le côté droit. (Voir Figure 1)

REMARQUE : Il est recommandé que le dessus soit déplacé par deux personnes.


MISE EN GARDE! Ne placez pas vos mains près des barres de support qui changent de position lors du réglage. Cela pourrait causer des lésions corporelles.

Figure 1



2. Placez les couvercles sur les bras de connexion. (Voir Figure 2)

Figure 2




MONTAGE SUITE

3. a. Vissez sans serrer quatre vis à tête cruciforme M4 x 6 mm. (Voir Figure 3)

   b. Fixez les plaques de raccordement au clavier sur les quatre vis situées sous le dessus de bureau. Serrez les vis à l'aide d'une clé Allen pour fixer le plateau à clavier.

REMARQUE : Avant de serrer les vis, assurez-vous que les crochets des plaques de raccordement au clavier sont bien en place autour des vis.

Figure 3




4. Placez des appareils sur le bureau. Utilisez les attache-câbles fournis pour fixer les câbles. (Voir Figure 4)

MISE EN GARDE! Ne placez pas l'équipement sur les bords du dessus.

MISE EN GARDE! Prévoyez une longueur de câble suffisante pour la fonction de réglage en hauteur.

Figure 4



DÉPANNAGE

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	RECOMMANDATIONS
Le rail du clavier se détache	Si les plaques de raccordement au clavier tombent alors que les glissières à roulement à billes sont encore attachées, retirez les plaques de raccordement des glissières en retirant les vis. Rattachez les glissières en les insérant à l'avant du mécanisme de roulement à billes. Répétez l'étape 3 des instructions de montage pour rattacher le plateau à clavier.

Si la section de dépannage ne peut résoudre le problème, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.