
Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE H-4564

PALLET TRUCK SCALE WITH PRINTER

1-800-295-5510
uline.com



ERROR CODES

ERROR CODE	EXPLANATION	RECOMMENDATIONS
-----	Overload	Remove weight from the scale. If the problem persists contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
Err 1	Date Setting Error	Enter date using correct format. Format: yy:mm:dd
Err 2	Time Setting Error	Enter time using correct format. Format: hh:mm:ss
Err 4	Zero Setting Error	The scale was outside the normal zero setting range either when it was turned on or when the ***ZERO*** key was pressed. Remove weight from the scale and try again. Use the ***TARE*** key to set the display to zero value. If the problem persists contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
Err 6	A/D out of range	The values from the A/D converter are outside the normal range. Remove weight from the scale. Ensure fork cover plate is attached properly. If issue persists, the load cell or the electronics may be faulty. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Scale will not weigh or is displaying inaccurate weights.	Scale has fallen out of calibration.	Recalibrate scale. Refer to page 10 of instructions.
Printer will not print.	Paper roll installed upside down.	Reinstall paper roll. Loose end should flap over top.

ULINE H-4564

PATÍN HIDRÁULICO CON BÁSCULA E IMPRESORA

800-295-5510
uline.mx



CÓDIGOS DE ERROR

CÓDIGOS DE ERROR	EXPLICACIÓN	RECOMENDACIONES
-----	Sobrecarga	Quite el peso de la báscula. Si el problema continúa, llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.
Err 1	Error en la configuración de la fecha	Ingrese la fecha con el formato correcto. Formato: aa:mm:dd
Err 2	Error en la configuración de la hora	Ingrese la hora con el formato correcto. Formato: hh:mm:ss
Err 4	Error en la configuración del cero	La báscula estaba fuera de los márgenes de configuración de cero normal cuando se encendió o cuando se presionó la tecla ***ZERO (CERO)***. Quite el peso de la báscula e inténtelo de nuevo. Use la tecla ***TARE (TARA)*** para poner el valor de la pantalla en cero. Si el problema continúa, llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.
Err 6	A/D fuera de rango	Los valores del convertidor A/D están fuera de los márgenes normales. Quite el peso de la báscula. Asegúrese de que la placa de cubierta de las horquillas esté fija correctamente. Si los problemas continúan, la celda de carga o lo electrónico podrían estar dañados. Llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
La báscula no pesa o muestra pesos inexactos.	La báscula se descalibró.	Vuelva a calibrar la báscula. Consulte la página 22 de las instrucciones.
La impresora no imprime.	El rollo de papel está colocado al revés.	Reacomode el rollo de papel. El extremo suelto debe pasar por la parte superior.

ULINE H-4564

TRANSPALETTE PESEUR AVEC IMPRIMANTE

1 800 295-5510
uline.ca



CODES D'ERREUR

CODES D'ERREUR	EXPLICATION	RECOMMANDATIONS
-----	Surcharge	Retirez du poids de la balance. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
Err 1	Erreur de définition de la date	Saisissez la date dans le bon format. Format : aa:mm:jj
Err 2	Erreur de définition de l'heure	Saisissez l'heure dans le bon format. Format : hh:mm:ss
Err 4	Erreur de mise à zéro	La balance était hors de la plage de réglage de mise à zéro appropriée lorsqu'elle a été mise en marche ou lorsque la touche ***ZERO*** a été appuyée. Retirez du poids de la balance et réessayez. Utilisez la touche ***TARE*** afin que l'affichage indique la valeur zéro. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
Err 6	A/N hors limites	Les valeurs du convertisseur A/N sont en dehors des limites normales. Retirez du poids de la balance. Assurez-vous que la plaque de finition des fourches est correctement installée. Si le problème persiste, la cellule de charge ou les composants électroniques pourraient être défectueux. Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

DÉPANNAGE

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
La balance ne pèse pas ou affiche des poids inexacts.	La balance n'est plus étalonnée.	Réétalonnez la balance. Référez-vous à la page 34 des directives.
L'imprimante n'imprime pas.	Le rouleau de papier est installé à l'envers.	Réinstallez le rouleau de papier. L'extrémité libre doit pendre du dessus du rouleau.