
Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE H-99

# INDUSTRIAL AUTOMATIC TAPE DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com



## TROUBLESHOOTING


When problems occur, carry out the following procedures. If the tape dispenser does not operate normally after following the troubleshooting procedures, contact your supplier.

| OPERATING ISSUES | RECOMMENDATIONS |
|---|---|
| Motor does not drive. | Check that the power cord is plugged in.<br>Check that the power switch is turned on. |
| Tape does not cut. | Make sure the cutter unit is set properly and clean. |
| LED does not light. | Check that the power cord is plugged in.<br>Check that the power switch is turned on. |
| Tape does not feed. | Check if the tape is jammed at the roller or in the cutter unit.<br>Check that the tape is set properly.<br>Check separating roller for jam or damage. Replace parts as needed. |
| Auto feed does not work. | Check that the sensor plug is plugged in.<br>Check that the sensor switch of cutter unit is on.<br>Check that the sensor part of the cutter unit is not stained. |
| Tape feeding does not stop. | Check that the tape is centered. If not, set the tape at the center of the feed roller so that the sensor will see the tape. |

**ULINE** **H-99**

# DESPACHADOR AUTOMÁTICO DE CINTA ADHESIVA INDUSTRIAL

1-800-295-5510
uline.com



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Cuando surja un problema, lleve a cabo los siguientes procedimientos. Si el despachador de cinta adhesiva no funciona con normalidad después de seguir los procedimientos de solución de problemas, contacte con su proveedor.

| PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO | RECOMENDACIONES |
|---|---|
| El motor no funciona. | Verifique que el cable eléctrico esté conectado.<br>Verifique que el interruptor de energía esté encendido. |
| La cinta adhesiva no se corta. | Asegúrese de que la cortadora de la unidad esté correctamente colocada y limpia. |
| La pantalla LED no se ilumina. | Verifique que el cable eléctrico esté conectado.<br>Verifique que el interruptor de energía esté encendido. |
| La cinta adhesiva no se despacha. | Revise si la cinta adhesiva está atascada en el rodillo o en la unidad de la cortadora.<br>Revise que la cinta adhesiva esté correctamente colocada.<br>Compruebe que el rodillo separador no presente atascos ni daños. Reemplace las partes según sea necesario. |
| El despachado automático no funciona. | Revise que el enchufe del sensor esté conectado.<br>Revise que el interruptor del sensor de la unidad de la cortadora esté encendido.<br>Revise que la parte del sensor de la unidad de la cortadora no esté manchada. |
| El despachado de cinta adhesiva no se detiene. | Revise que la cinta adhesiva esté centrada. En caso contrario, coloque la cinta adhesiva en el centro del rodillo de alimentación de forma que el sensor detecte la cinta. |

# ULINE H-99

# DÉVIDOIR DE RUBAN ADHÉSIF AUTOMATIQUE INDUSTRIEL

1-800-295-5510
uline.com



## DÉPANNAGE

En cas de problèmes, effectuez les procédures suivantes. Si le dévidoir de ruban adhésif ne fonctionne pas normalement après avoir suivi les procédures de dépannage, communiquez avec votre fournisseur.

| PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT | RECOMMANDATIONS |
|---|---|
| Le moteur ne tourne pas. | Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché.<br>Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation est en position de marche. |
| Le ruban ne se coupe pas. | Assurez-vous que l'unité de coupe est bien installée et propre. |
| L'écran DEL ne s'allume pas. | Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché.<br>Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation est en position de marche. |
| Le ruban ne se distribue pas. | Vérifiez si le ruban est coincé au rouleau ou dans l'unité de coupe.<br>Vérifiez si le ruban est bien installé.<br>Vérifiez si les rouleaux séparateurs sont bourrés ou endommagés. Remplacez les pièces si nécessaire. |
| La distribution automatique ne fonctionne pas. | Vérifiez le branchement du capteur.<br>Vérifiez si l'interrupteur du capteur de l'unité de coupe est allumé.<br>Vérifiez si la partie du capteur se trouvant dans l'unité de coupe n'est pas tachée. |
| La distribution de ruban ne s'arrête pas. | Vérifiez si le ruban est centré. Sinon, posez le ruban au centre du rouleau d'alimentation afin que le capteur puisse détecter le ruban. |