


ULINE S-21641**INVERTED MARKING PAINT****1-800-295-5510**

uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

INSTRUCTIONS

SURFACE PREPARATION

For all surfaces, remove all dirt and contaminants by sweeping the surface before application of the coating. Grease, oil and chemical contaminants are best removed by washing the surface with cleaner/degreaser, commercial detergent or other suitable cleaner. Rinse thoroughly with fresh water and allow to fully dry.

APPLICATION

NOTE: Use when temperature is above 32°F and humidity is below 85% to ensure proper drying.

NOTE: Protect surrounding surfaces from overspray. Overspray can carry a significant distance.

1. Shake can vigorously for one minute after mixing ball is heard.
2. Invert can and point at ground or floor.
3. Hold can 4–6" above surface to be marked.
4. Press in sideways to spray or use.

NOTE: Keep can moving to prevent buildup.

5. Clean valve by spraying upright for two to three seconds after each use.


NOTE: If valve clogs, carefully remove spray tip and clean in thinner. Do not insert any object into can valve opening.

ULINE S-21641

PINTURA PARA MARCAR EN INVERTIDO

800-295-5510

uline.mx



INSTRUCCIONES

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Remueva toda la tierra y contaminantes de todas las superficies antes de la aplicación de la pintura. La grasa, aceite y contaminantes químicos son más fáciles de retirar enjuagando la superficie con limpiador/desengrasante, detergente comercial u otro limpiador adecuado. Enjuague con abundante agua y permita que seque por completo.

APLICACIÓN

NOTA: Utilice cuando la temperatura se encuentre por arriba de los 0°C (32°F) y la humedad esté debajo del 85% para asegurar que se seque correctamente.

NOTA: Proteja las superficies circundantes del exceso de rociado, ya que puede alcanzar una distancia considerable.

1. Agite la lata vigorosamente por un minuto después de escuchar la bola mezcladora.
2. Invierta la lata y apunte al piso.
3. Sostenga la lata a 10.2–15.2 cm (4–6") de la superficie a marcar.
4. Presione de forma lateral para rociar o utilizar.

NOTA: Mantenga la lata en movimiento para prevenir que se bloquee.

5. Limpie la válvula al rociarla verticalmente durante dos o tres segundos después de cada uso.


NOTA: Si la válvula se bloquea, remueva la boquilla con cuidado y límpiela en solvente. No introduzca ningún objeto en la abertura de la válvula de la lata.

ULINE S-21641

PEINTURE DE MARQUAGE INVERSÉE

1 800 295-5510

uline.ca



INSTRUCTIONS

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Pour toutes les surfaces' éliminez saleté et contaminants en essuyant la surface avant l'application de la couche de peinture. La graisse, l'huile et les contaminants chimiques peuvent être facilement éliminés en lavant la surface avec des nettoyants dégraissants, des détergents commerciaux ou tout autre nettoyant approprié. Rincez soigneusement avec de l'eau fraîche et laissez complètement sécher.

APPLICATION

- REMARQUE :** À utiliser lorsque la température est au-dessus de 0 °C (32 °F) et que l'humidité est au-dessous de 85 % afin d'assurer un séchage complet.
- REMARQUE :** Protégez les surfaces avoisinantes des éclaboussures pouvant atteindre des distances considérables.
- 1. Agitez vigoureusement la bombe pendant une minute après le déclenchement de la bille de mélange.
- 2. Retournez la bombe à l'envers et pointez vers le sol ou le plancher.
- 3. Tenez la bombe de 10,2 à 15,2 cm (4 à 6 po) au-dessus de la surface de marquage.
- 4. Appuyez sur le côté pour la vaporisation et l'utilisation.
- REMARQUE :** La bombe doit être en mouvement constant pour éviter l'accumulation de peinture.
- 5. Nettoyez la valve en pulvérisant à la verticale pendant deux à trois secondes après chaque utilisation.
- REMARQUE :** En cas d'obstruction de la valve, enlevez avec soin l'embout diffuseur et nettoyez-le avec du diluant. N'insérez aucun objet dans l'ouverture de la valve de la bombe.