


ULINE H-10242, H-10243
H-10244
**PNEUMATIC ADJUSTABLE
HEIGHT DESK**

1-800-295-5510
uline.com




TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Legs are unusually noisy.	The table has two-stage legs that produce more noise when one leg extends into the other. To reduce noise, apply silicone lubricant to legs.
Rod will not fit into leg mechanism.	Slowly press down on top of leg to turn mechanism opening. As opening turns, push rod into opening until it is inserted fully. Two or three person assembly is highly recommended.


ESCRITORIO DE ALTURA AJUSTABLE NEUMÁTICO

800-295-5510
uline.mx



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
Las patas hacen demasiado ruido.	La mesa tiene patas de dos etapas que producen ruido cuando una se extiende sobre la otra. Para reducir el ruido, aplique lubricante de silicón en las patas.
La barra no cabe en el mecanismo de la pata.	Presione lentamente la parte superior de la parte para girar la entrada del mecanismo. Mientras gira la abertura, empuje la varilla dentro de la abertura hasta insertarla por completo. Se recomienda altamente ensamblar entre dos o tres personas.



DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Les pieds sont particulièrement bruyants.	La table possède des pieds à deux niveaux qui deviennent plus bruyants lorsqu'une partie s'engage dans l'autre. Pour réduire le bruit, appliquez un lubrifiant au silicone sur les pieds.
La tige ne rentre pas dans le mécanisme du pied.	Appuyez doucement sur le dessus du pied pour tourner l'ouverture du mécanisme. Dès que l'ouverture commence à tourner, poussez la tige dedans jusqu'à ce qu'elle soit bien insérée. Un montage à deux ou trois personnes est hautement recommandé.