


ULINE H-7935, H-7936, H-9672
H-9673, H-10903, H-10904

1-800-295-5510
uline.com

ALL-WEATHER LOW PROFILE FLOOR SCALE




TROUBLESHOOTING

POSSIBLE TARE OPERATION CODES

ERROR	REASON	SOLUTION
UUUUUUUU	Weight overload. Bad connection with load cell. Load cell has quality problem.	Reduce the weight. Check load cell connection. Inspect load cell. Check input and output.
nnnnnnn	Calibration error. Bad connection. Load cell has quality problem.	Check that scale is level. Check load cell connection. Inspect load cell. Check input and output.

OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Scale is not weighing accurately.	Scale height needs to be adjusted.	Adjust feet so top of platform measures 4¼" to 4½" off the ground.
	Scale needs to be recalibrated.	Contact local Weights and Measures Service Agency.

BÁSCULA DE PERFIL BAJO DE PISO PARA TODO CLIMA




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

POSIBLES CÓDIGOS OPERATIVOS DE LA TARA

ERROR	MOTIVO	SOLUCIÓN
UUUUUUUU	Carga excesiva. Conexión defectuosa con la celda de carga. Problema de calidad en la celda de carga.	Reduzca el peso. Verifique la conexión de la celda de carga. Inspeccione la celda de carga. Verifique la entrada y salida.
nnnnnnn	Error de calibración. Conexión defectuosa. Problema de calidad en la celda de carga.	Verifique que la báscula esté nivelada. Verifique la conexión de la celda de carga. Inspeccione la celda de carga. Verifique la entrada y salida.

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
La báscula no pesa con precisión.	Es necesario ajustar la altura de la báscula. Es necesario recalibrar la báscula.	Ajuste las patas para que la parte superior de la plataforma quede entre 4 1/4" a 4 1/2" sobre el suelo. Contacte a su institución local de pesas y medidas (Weights and Measures Service Agency - EUA).

BALANCE DE PLANCHER À PROFIL BAS QUATRE SAISONS



DÉPANNAGE

CODES DE FONCTION TARE POSSIBLES

ERREUR	CAUSE	SOLUTION
UUUUUUUU	Surcharge. Mauvaise connexion à la cellule de charge. Problème de qualité de la cellule de charge.	Réduisez le poids. Vérifiez la connexion de la cellule de charge. Inspectez la cellule de charge. Vérifiez l'entrée et la sortie.
nnnnnnn	Erreur d'étalonnage. Mauvaise connexion. Problème de qualité de la cellule de charge.	Vérifiez que la balance est de niveau. Vérifiez la connexion de la cellule de charge. Inspectez la cellule de charge. Vérifiez l'entrée et la sortie.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
La balance ne pèse pas avec précision.	Il faut régler la hauteur de la balance. La balance doit être réétalonnée.	Régalez les pieds de manière à ce que le haut de la plateforme se trouve à une hauteur comprise entre 4 ¼ po et 4 ½ po du sol. Contactez l'agence locale en charge des poids et mesures.