


ULINE H-99 INDUSTRIAL AUTOMATIC TAPE DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com



TROUBLESHOOTING


When problems occur, carry out the following procedures. If the tape dispenser does not operate normally after following the troubleshooting procedures, contact your supplier.

| OPERATING ISSUE | RECOMMENDATIONS |
|-----------------------------|--|
| Motor does not drive. | Check that the power cord is plugged in. Check that the power switch is turned on. |
| Tape does not cut. | Make sure the cutter unit is set properly and clean. |
| LED does not light. | Check that the power cord is plugged in. Check that the power switch is turned on. |
| Tape does not feed. | Check if the tape is jammed at the roller or in the cutter unit. Check that the tape is set properly. |
| Auto feed does not work. | Check that the sensor plug is plugged in. Check that the sensor switch of cutter unit is on. Check that the sensor part of the cutter unit is not stained. |
| Tape feeding does not stop. | Check that the tape is centered. If not, set the tape at the center of the feed roller so that the sensor will see the tape. |

ULINE H-99

**DESPACHADOR
AUTOMÁTICO DE CINTA
ADHESIVA INDUSTRIAL**

800-295-5510
uline.mx



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Cuando surja un problema, lleve a cabo los siguientes procedimientos. Si el despachador de cinta adhesiva no funciona con normalidad después de seguir los procedimientos de solución de problemas, contacte con su proveedor.

| PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO | RECOMENDACIONES |
|--|--|
| El motor no funciona. | Verifique que el cable eléctrico esté conectado. Verifique que el interruptor de energía esté encendido. |
| La cinta adhesiva no se corta. | Asegúrese de que la cortadora de la unidad esté correctamente colocada y limpia. |
| La pantalla LED no se ilumina. | Verifique que el cable eléctrico esté conectado. Verifique que el interruptor de energía esté encendido. |
| La cinta adhesiva no se despacha. | Revise si la cinta adhesiva está atascada en el rodillo o en la unidad de la cortadora. Revise que la cinta adhesiva esté correctamente colocada. |
| El despachado automático no funciona. | Revise que el enchufe del sensor esté conectado. Revise que el interruptor del sensor de la unidad de la cortadora esté encendido. Revise que la parte del sensor de la unidad de la cortadora no esté manchada. |
| El despachado de cinta adhesiva no se detiene. | Revise que la cinta adhesiva esté centrada. En caso contrario, coloque la cinta adhesiva en el centro del rodillo de alimentación de forma que el sensor detecte la cinta. |

ULINE H-99

**DÉVIDOIR DE RUBAN
ADHÉSIF AUTOMATIQUE
INDUSTRIEL**

1-800-295-5510
uline.ca



DÉPANNAGE

En cas de problèmes, effectuez les procédures suivantes. Si le dévidoir de ruban adhésif ne fonctionne pas normalement après avoir suivi les procédures de dépannage, communiquez avec votre fournisseur.

| PROBLÈME | RECOMMANDATIONS |
|--|--|
| Le moteur ne tourne pas. | Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché. Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation est en position de marche. |
| Le ruban ne se coupe pas. | Assurez-vous que l'unité de coupe est bien installée et propre. |
| L'écran DEL ne s'allume pas. | Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché. Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation est en position de marche. |
| Le ruban ne se distribue pas. | Vérifiez si le ruban est coincé au rouleau ou dans l'unité de coupe. Vérifiez si le ruban est bien installé. |
| La distribution automatique ne fonctionne pas. | Vérifiez le branchement du capteur. Vérifiez si l'interrupteur du capteur de l'unité de coupe est allumé. Vérifiez si la partie du capteur se trouvant dans l'unité de coupe n'est pas tachée. |
| La distribution de ruban ne s'arrête pas. | Vérifiez si le ruban est centré. Sinon, posez le ruban au centre du rouleau d'alimentation afin que le capteur puisse détecter le ruban. |