



ULINE H-573 DELUXE STRAPPING TENSIONER

1-800-295-5510
uline.com



PARTS



OPERATION

THREADING TENSIONER

1. Wrap both ends of strapping around product.
2. Squeeze handle and base together.
3. Insert the shorter end of strapping under the gripper plate and cutter wheel, leaving approximately 5" of strapping off the front end. (See Figure 1)




Figure 1

4. Release handle and base.
5. Feed the other end of strapping through the cutter wheel and up through the windlass.
6. Pull strapping as tight as possible.

TENSIONING

1. Move tension lever forward and back to begin tensioning. (See Figure 2)
2. Continue back and forth motion until strapping has reached desired tension.

SEALING

1. Seal should be placed open side down on top of both ends of strapping. (See Figure 2)




Figure 2

2. Close nose of sealer around seal.
3. Crimp tightly around strapping.

OPERATION CONTINUED

REMOVING EXCESS

1. Squeeze handle and base together to cut strapping.
2. Slide tool off to the right.

MAINTENANCE

Tools need to be cleaned and maintained periodically with a steel brush or dry compressed air. Lubricate all moving parts with light machine oil.

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-573


**TENSIONADORA DE
ALTA CALIDAD PARA FLEJE**

800-295-5510

uline.mx




PARTES



FUNCIONAMIENTO

ENSARTAR LA TENSIONADORA

1. Envuelva ambos lados del fleje alrededor del producto.
2. Apriete el mango y la base, uno hacia el otro.
3. Inserte el extremo más corto del fleje por debajo de la placa de sujeción y la rueda de corte, dejando un sobrante de aproximadamente 12.7 cm (5") de fleje en el extremo delantero. (Vea Diagrama 1)



4. Suelte el mango y la base.
5. Inserte el otro extremo del fleje a través de la rueda de corte y el molinete.


6. Jale el fleje hasta apretarlo lo más posible.

TENSIONAR

1. Mueva la palanca de tensión hacia adelante y atrás para comenzar a tensar. (Vea Diagrama 2)
2. Continúe con el movimiento hacia adelante y atrás hasta que el fleje haya alcanzado la tensión deseada.

SELLAR

1. El sello debe colocarse con el lado abierto hacia abajo, por encima de ambos extremos del fleje. (Vea Diagrama 2)



CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

2. Cierre la abertura del sellador alrededor del sello.
3. Apriete firmemente alrededor del fleje.

QUITAR EL EXCESO

1. Apriete el mango y la base, uno hacia el otro, para cortar el fleje.
2. Deslice la herramienta hacia la derecha para quitarla.

MANTENIMIENTO

Las herramientas requieren una limpieza y mantenimiento periódicos con un cepillo de acero o aire comprimido seco. Lubrique todas las partes móviles con aceite ligero para máquinas.


ULINE

800-295-5510
uline.mx


ULINE H-573

**TENDEUR DE LUXE
POUR FEUILLARD DE
CERCLAGE**

1-800-295-5510
uline.ca



PIÈCES



FONCTIONNEMENT

ENFILAGE DU TENDEUR

1. Entourez le produit avec les deux extrémités du feuilard.
2. Serrez la poignée et la base ensemble.
3. Insérez l'extrémité plus courte du feuilard sous le plateau de préhenseur et la roue du couteau, en laissant environ 12,7 cm (5 po) de feuilard sur l'extrémité avant. (Voir Figure 1)




Figure 1

4. Relâchez la poignée et la base.
5. Faites passer l'autre extrémité du feuilard par la roue du couteau, puis par le bourriquet.

6. Tirez pour serrer le feuilard autant que possible.

SERRAGE

1. Avancez le levier de tension vers l'avant et ramenez vers l'arrière pour commencer à serrer. (Voir Figure 2)
2. Continuez le mouvement de va-et-vient jusqu'à ce que le feuilard soit à la tension désirée.

SCÉLAGE

1. Le joint doit être placé avec le côté ouvert vers le bas sur les deux extrémités du feuilard. (Voir Figure 2)




Figure 2

FONCTIONNEMENT SUITE

2. Fermez le nez de la scelleuse autour du joint.
3. Pincez fermement autour du feuillard.

RETRAIT DE L'EXCÉDENT

1. Serrez la poignée et la base ensemble pour couper le feuillard.
2. Retirez l'outil en le glissant vers la droite.

ENTRETIEN

Les outils doivent être nettoyés et entretenus régulièrement avec une brosse métallique ou de l'air sec comprimé. Lubrifiez toutes les pièces mobiles avec de l'huile à machine légère.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca