


ULINE H-812

SIGNODE SANDPAPER SEALER

1-800-295-5510
uline.com



SAFETY



- Before using this sealer, read all instructions included with the product.
- Always lift and carry the tool by the tool handle knob. Lifting the tool at any other point may expose the hand to a pinch point.
- Ensure the sealer jaws are placed directly on the seal.
- While sealing, position yourself to one side of the tensioned strap.
- This tool is designed for use with sandpaper seals and plastic strap only.
- A properly crimped seal will appear as shown in the illustration. (See Figure 3) If the notched seal does not appear as shown, inspect the tool for worn and/or damaged parts.
- Replace tool parts as needed.
- Do not ship any loads secured with improperly crimped seals.

OPERATION




WARNING! Always wear safety glasses which conform to ANSA Standard Z87.1 or EN 166. Position yourself to one side of the tensioned strap while sealing. Maintain proper footing and balance.

1. Fully open the sealer handles and center the open jaws on the seal. (See Figure 1)
2. Bring the sealer handles completely together to assure a proper crimp. (See Figure 2)




3. Remove the sealer. Cut the strap end flush with the end of the seal and inspect the seal to ensure a proper joint has been formed. (See Figure 3)



4. To avoid contact with the sharp end of the strap, retract strap end back into the strap dispenser.

ULINE H-812 SELLADORA DE LIJA SIGNODE

800-295-5510
uline.mx



SEGURIDAD

- Lea todas las instrucciones que se incluyen con el producto antes de usar esta selladora.
- Siempre levante y lleve la herramienta tomándola por la perilla del asa. Levantar la herramienta tomándola por cualquier otro punto podría exponer la mano a un punto de riesgo.
- Asegúrese de que la mordaza de la selladora se coloca directamente sobre el sello.
- Al sellar, colóquese a un lado del fleje tensado.
- Esta herramienta ha sido diseñada para usarse con sellos de lija y fleje de plástico únicamente.
- Un sello doblado correctamente tendrá el aspecto que se muestra en la ilustración. (Vea Diagrama 3) Si las muescas del sello no se ven como en la ilustración, inspeccione la herramienta en busca de partes desgastadas y/o dañadas.
- Reemplace las partes de la herramienta según sea necesario.
- No envíe cargas aseguradas con sellos doblados de manera incorrecta.

FUNCIONAMIENTO



¡ADVERTENCIA! Use siempre lentes de seguridad que cumplan con la normativa Z87.1 o EN 166 de ANSA. Al sellar, colóquese a un lado del fleje tensado. Establezca y mantenga una postura y equilibrio adecuados durante el sellado.

1. Abra completamente las asas de la selladora y centre la mordaza abierta en el sello. (Vea Diagrama 1)
2. Junte las asas de la selladora ejerciendo presión para asegurar un doblado óptimo. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 1






Diagrama 2



3. Retire la selladora. Corte el extremo del fleje al ras en el extremo del sello e inspeccione el sello para asegurarse de que se ha formado una unión adecuada. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3




Sello Doblado Correctamente

4. Para evitar el contacto con el extremo afilado del fleje, meta el extremo del fleje dentro del despachador de fleje.

ULINE H-812

SIGNODE – SCELLEUSE POUR JOINTS ABRASIFS

1 800 295-5510
uline.ca



SÉCURITÉ

- Lisez toutes les instructions fournies avec le produit avant de l'utiliser.
- Soulevez et transportez toujours l'outil par la poignée. Si vous soulevez l'outil à tout autre point, vous courez le risque de vous faire pincer les mains.
- Assurez-vous que les mâchoires de la scelleuse sont placées directement sur le joint.
- Au moment du scellage, placez-vous d'un côté du feillard tendu.
- Cet outil est conçu pour être utilisé uniquement avec des joints à papier abrasif et un feillard en plastique.
- Vous trouverez sur l'illustration un exemple de joint bien cranté. (Voir Figure 3) Si le joint cranté n'apparaît pas comme illustré, inspectez l'outil pour toute pièce défectueuse ou endommagée.
- Remplacez les pièces de l'outil au besoin.
- N'expédiez jamais un chargement avec les joints mal crantés.

FONCTIONNEMENT



AVERTISSEMENT! Portez toujours des lunettes de sécurité conformes à la norme ANSA Z87.1 ou EN 166. Au moment du scellage, placez-vous d'un côté du feillard tendu. Gardez un bon équilibre.

1. Ouvrez complètement les poignées de la scelleuse et centrez les mâchoires ouvertes sur le joint. (Voir Figure 1)
2. Refermez complètement les poignées de la scelleuse ensemble complètement pour effectuer une encoche adéquate. (Voir Figure 2)

Figure 1






Figure 2



3. Retirez la scelleuse. Coupez l'extrémité du feillard au ras de l'extrémité du joint et inspectez le joint pour vous assurer qu'il est bien formé. (Voir Figure 3)

Figure 3



Joint cranté adéquatement

4. Pour éviter tout contact avec l'extrémité coupante du feillard, rentrez l'extrémité du feillard dans le dévidoir.