


INSTRUCTIONS

The Tiltwatch® PLUS arms automatically by simply peeling off the adhesive liner. Once Tiltwatch® PLUS is activated, do not tilt left or right. Affix to carton immediately. Activates at 30°. (See Figure 1)

NOTE: Most containers fall over when tipped 50°.



HOW TO USE:

1. Peel off adhesive liner and stick indicator to outside of container in a visible area.

NOTE: Placing indicator in a corner helps ensure it is upright.

2. Press firmly in center and around edges of Tiltwatch® PLUS to ensure adhesive makes good contact with container.

NOTE: Rough wood or heavily waxed containers may require spray adhesive to increase bonding strength. Small screws, nails or staples may be used as well.

NOTE: Companion labels are included. These are for the outer box to alert handlers that package is being monitored.

NOTE: Alert stickers are included. Place on BOL as a reminder for customers to check Tiltwatch® PLUS monitor upon arrival.


PHYSICAL CHARACTERISTIC SPECIFICATIONS

Activation Angle	30° + 10° increments
Monitoring Range	Single Plane and Rollover
Adhesive	2 Mil High Tack Acrylic
Humidity Tolerance	5% to 99% Non-condensing
Temperature Tolerance	-40 to 140°F / -40 to 60°C
Composition	Clear PTE housing and Plastic Indicator
Arming	Arms with removal of adhesive liner
Size	4.6" length x 4.6" wide; 0.3" depth
Installation	Pressure sensitive adhesive and/or holes to accommodate small screws, nails or staple for rough wood surfaces
Adhesive Shelf Life	12 months

ULINE S-15433**TILTWATCH® PLUS
INDICADORES DE
INCLINACIÓN**


800-295-5510

uline.mx

**INSTRUCCIONES**

El Tiltwatch® PLUS se activa automáticamente al despegar el respaldo adhesivo. Una vez que el Tiltwatch® PLUS esté activado, no lo incline hacia la izquierda o la derecha. Péguelo de inmediato a la caja. Se activa a 30°. (Vea Diagrama 1)

NOTA: La mayoría de los contenedores se caen al inclinarse 50°.

**CÓMO UTILIZARLO:**

1. Despegue el respaldo adhesivo y pegue el indicador al exterior del contenedor en un área visible.

NOTA: Colocar el indicador en una esquina ayuda a asegurarse de que esté en forma vertical.

2. Presione firmemente el centro y alrededor de las esquinas del Tiltwatch® XTR para asegurarse de que el adhesivo haga buen contacto con el contenedor.

NOTA: Los contenedores de madera áspera o muy encerados podrían requerir adhesivo en aerosol para aumentar la adherencia. Se pueden utilizar también tornillos pequeños, clavos o grapas.

NOTA: Las etiquetas guía están incluidas. Van en la caja exterior para alertar a los destinatarios de que el paquete está monitoreado.


NOTA: Las etiquetas de alerta están incluidas. Coloque sobre el Conocimiento de Embarque como recordatorio a los clientes de verificar el monitor Tiltwatch® PLUS a su llegada.

ESPECIFICACIONES DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Ángulo de Activación	Incrementos de 30° + 10°
Rango de Monitoreo	Plano Individual y Volcadura
Adhesivo	Acrílico de Alta Adherencia Grosor 2 Mil
Tolerancia a la Humedad	5% a 99% Sin condensación
Tolerancia a la Temperatura	-40 a 140°F/ -40 a 60°C
Composición	Cubierta de PTE Transparente e Indicador de Plástico
Activación	Se activa al retirar el respaldo adhesivo
Tamaño	Largo 4.6" x Ancho 4.6"; Profundidad 0.3"
Instalación	Adhesivo sensible a la presión y/u orificios para acomodar tornillos pequeños, clavos o grapas para superficies de madera ásperas.
Vida Útil del Adhesivo	12 meses


ULINE S-15433**1-800-295-5510**

uline.ca

**TILTWATCH^{MD} PLUS –
INDICATEURS****INSTRUCTIONS**

L'indicateur Tiltwatch^{MD} PLUS s'arme automatiquement lorsque la doublure adhésive est décollée. Une fois le Tiltwatch^{MD} PLUS activé, il faut veiller à ne l'incliner ni à gauche ni à droite. Apposez-le sur le carton immédiatement. Il se déclenche à une inclinaison de 30°. (Voir Figure 1)

REMARQUE : La plupart des contenants tombent lorsqu'ils sont inclinés de 50°.

**MODE D'EMPLOI :**

1. Enlevez la doublure adhésive et collez l'indicateur sur une zone visible à l'extérieur du contenant.

REMARQUE : Placer l'indicateur dans un coin permet de s'assurer qu'il est en position verticale.

2. Appuyez fermement au centre et autour des bords du Tiltwatch^{MD} PLUS pour vous assurer que l'adhésif est bien collé au contenant.

REMARQUE : Les contenants fortement cirés ou en bois non traité peuvent nécessiter un adhésif en aérosol pour accroître la force d'adhérence. Vous pouvez aussi vous servir de vis, de clous ou d'agrafes de petite taille.

REMARQUE : Les étiquettes adhésives d'accompagnement sont comprises. Elles servent à signaler aux préposés de la manutention que le colis est sous surveillance.

REMARQUE : Les autocollants d'alerte sont compris. Placez-les sur le connaissment pour rappeler aux clients de vérifier l'indicateur Tiltwatch^{MD} PLUS à la réception du colis.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Angle d'activation	30° avec accroissement de 10°
Plage de surveillance	Plan unique et culbutage
Adhésif	Acrylique à forte adhérence de 2 mil
Tolérance à l'humidité	De 5 % à 99 % sans condensation
Tolérance à la température	-40 à 140 °F/-40 à 60 °C
Composition	Boîtier en PTE transparent et indicateur en plastique
Activation	S'active lorsque la doublure adhésive est enlevée
Dimensions	4,6 po de long x 4,6 po de large; 0,3 po de profondeur
Installation	Adhésif sensible à la pression et/ou trous pour insérer des vis, des clous ou des agrafes de petite taille sur les surfaces en bois non traité
Durée de stockage	12 mois